




CÓDIGO:		IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO											
3013T														
LÍNEA:														
CLASICA														
FAMILIA:														
REGADERAS														
DESCRIPCIÓN:		REGADERA DE TELÉFONO												
NORMAS			CERTIFICACIÓN											
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"			SI											
MATERIALES DE FABRICACIÓN														
Parte	Material	Parte	Material											
FILTRO	HULE	RONDANA	PLÁSTICO											
CUERPO	ABS	TORNILLO	ACERO INOXIDABLE											
TAPA	PLÁSTICO	TAPA	PLÁSTICO											
SISTEMA LIMPIA FACIL	HULE													
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS														
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:												
MEDIDA DE LA ZONA A	247,33 mm	ROSQUE LA REGADERA MANUAL A LA MANGUERA (NO INCLUIDA) POR MEDIO DE ROSCADO 1/2" - 14NPS, SIN OLVIDAR COLOCAR EL FILTRO ENTRE LA REGADERA Y LA MANGUERA (NO INCLUIDA).												
MEDIDA DE LA ZONA B	75,78 mm													
MEDIDA DE LA ZONA C	118,42 mm													
PESO DEL MATERIAL (KGS)		0,200												
ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO:												
CODIGO	ACABADO	CLASIFICACION: BAJA PRESION, GRADO ECOLÓGICO.												
3013T	CROMO	PRESION DE TRABAJO DE 0,25 KG/CM ² A 1,0 KG/CM ² , NIVEL DE EDIFICACION DE 1 A 4.												
		PARA SELECCIONAR TIPO DE CHORRO SOLO SE REQUIERE GIRAR LA PALANCA.												
RECOMENDACIONES:		GASTO												
ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.														
MANTENIMIENTO:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>3.3</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>4.7</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>7.6</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>10.8</td> </tr> </tbody> </table>			Presión	Gasto	0.2	3.3	1.0	4.7	3.0	7.6	6.0	10.8
Presión	Gasto													
0.2	3.3													
1.0	4.7													
3.0	7.6													
6.0	10.8													
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.														
GARANTIA:														
1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.														