



# RMTA 3

## Registro de Medla Tensión en Arroyo

Marco y Tapa de Concreto Polimérico  
cuerpo de Fibra de Vidrio



VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL

cotas en centímetros



### Propiedades:

- El espesor de las piezas es considerablemente menor, debido a la capacidad estructural del material, haciéndolos más ligeros y hasta cinco veces más resistentes que otros materiales.
- No se requiere de equipo especial para su manejo debido a su menor peso. Menor costo de instalación.
- Gran resistencia a la humedad (absorción menor al 1%).
- Bajo costo de mantenimiento y un largo ciclo de vida del producto.
- Estéticamente muy superior a los materiales en el mercado.
- Logotipos personalizados y gran variedad de colores.
- No es reciclable, por lo mismo no es susceptible al robo.
- En zonas de alta corrosión, como la costa, las piezas no se degradan.
- Producto con protocolo de LAPEM.



Tels. (81) 8375.0992-93 con 6 líneas

www.colibrimty.com info@colibrimty.com  @colibrimty