



CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO																			
85.8530.22																					
LÍNEA:																					
URREA																					
FAMILIA:																					
ACCESORIOS																					
DESCRIPCIÓN:	<b>SECADOR DE MANOS ELECTRICO DIRIGIBLE EN ACERO INOXIDABLE KRAGEN</b>																				
NORMAS			CERTIFICACIÓN																		
NOM-003-SCFI-2000 " PRODUCTOS ELECTRICOS - ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD"			SI																		
MATERIALES DE FABRICACIÓN																					
Parte	Material	Parte	Material																		
CUBIERTA	ACERO INOXIDABLE																				
SALIDA DE AIRE	LATON																				
RESISTENCIA	ACERO																				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																					
<b>DIMENSIONES:</b>		<b>COLOCACION:</b>																			
LARGO SECADOR	260 MM	AL MURO POR MEDIO DE TORNILLOS Y TAQUETES DE SUJECION EN LA CUBIERTA.																			
ANCHO SECADOR	210 MM																				
ALTO SECADOR	245 MM	<b>FUNCIONAMIENTO:</b>																			
LONGITUD DE CABLE	1200 MM	VOLTAJE: AC 120 V~ 60 Hz																			
		POTENCIA: 2350 W																			
		CORRIENTE NOMINAL: 19,6 A																			
<b>PESO DEL PRODUCTO (KGS)</b>	<b>5,860</b>	TEMPERATURA DEL AIRE: 60°C																			
		TIEMPO DE ENCENDIDO: 0,8 SEG.																			
<b>ACABADOS:</b>		CONEXIÓN: TIPO "Y"																			
<b>CODIGO</b>	<b>TERMINADO</b>	RANGO DE SENSOR MAXIMO: 0,35 M																			
85.8530.22	ACERO INOXIDABLE	TIEMPO DE APAGADO: 2,0 SEG																			
<b>RECOMENDACIONES:</b>																					
PREVIO A LA INSTALACION DEL ACCESORIO IDENTIFIQUE EL AREA A COLOCAR EN EL MURO, NO UTILIZAR EN NINGUN CASO SILICON PARA SU INSTALACION. UTILIZAR NIVEL DE GOTA PARA LA ALINEACION DEL ACCESORIO EN EL MURO. LA LINEA DE ALIMENTACION DEBE ESTAR ATERRIZADA EN TIERRA FISICA. PARA EVITAR PROBLEMAS DE REFLEJO SE DEBE MANTENER UNA DISTANCIA MINIMA DE 300MM ENTRE EL SENSOR Y LA CUBIERTA.																					
<b>MANTENIMIENTO:</b>																					
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.																					
<b>GARANTÍA:</b>																					
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																					
GARANTIA DE 2 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO, 10 AÑOS EN EL CABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.																					
		<p align="center"><b>GASTO</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A</td> </tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	0.2	N	1.0	O	2.0	A	3.0	P	4.0	L	5.0	I	6.0	C		A
Presión	Gasto																				
0.2	N																				
1.0	O																				
2.0	A																				
3.0	P																				
4.0	L																				
5.0	I																				
6.0	C																				
	A																				