



CÓDIGO:		IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO										
3009T													
LÍNEA:													
CLASICA													
FAMILIA:													
REGADERAS													
DESCRIPCIÓN:													
REGADERA DE TELÉFONO													
NORMAS			CERTIFICACIÓN										
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"			SI										
MATERIALES DE FABRICACIÓN													
Parte	Material	Parte	Material										
CUERPO	ABS												
SISTEMA LIMPIA FACIL	HULE												
FILTRO	HULE / ACERO												
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS													
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:											
MEDIDA DE LA ZONA A	240,95 mm	ROSQUE LA REGADERA MANUAL A LA MANGUERA (NO INCLUIDA) POR MEDIO DE ROSCADO 1/2" - 14NPS, SIN OLVIDAR COLOCAR EL FILTRO ENTRE LA REGADERA Y LA MANGUERA (NO INLCUIDA).											
MEDIDA DE LA ZONA B	77,03 mm												
MEDIDA DE LA ZONA C	98,93 mm												
MEDIDA DE LA ZONA D	34,67 mm												
PESO DEL MATERIAL (KGS)		0,108											
ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO:											
CODIGO	ACABADO	CLASIFICACION: BAJA PRESION, GRADO ECOLÓGICO.											
3009T	CROMO	PRESION DE TRABAJO DE 0,25 KG/CM ² A 1,0 KG/CM ² , NIVEL DE EDIFICACION DE 1 A 4.											
RECOMENDACIONES:		GASTO  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>3.7</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>6.7</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>10.1</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>12.3</td> </tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	0.2	3.7	1.0	6.7	3.0	10.1	6.0	12.3
Presión	Gasto												
0.2	3.7												
1.0	6.7												
3.0	10.1												
6.0	12.3												
ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.													
MANTENIMIENTO:													
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.													
GARANTIA:													
1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.													